

FORMULARZ INTERPELACJI /ZAPYTANIA RADNEGO

RD+2R+DR
11.03.2026 84

Starostwa Kutnowski
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Powiatu Kutnowskiego

STAROSTWO POWIATOWE w KUTNIE
KANCELARIA OGOLNA

wpł. dn. 11.03.2026

nr dz. 5831

podpis

Data zgłoszenia: 10.03.2026r

Nr zgłoszenia: 4/2025

Imię i nazwisko zgłaszającego : Emilia Paryż

Dotyczy: Stanu technicznego przepustów oraz bezpieczeństwa przy drogach powiatowych
nr 2183E w Ostrowach oraz nr 2144E w miejscowościach Mikształ i Grochów

1. Krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego przedmiotem interpelacji lub zapytania
kierowanego do Starosty Kutnowskiego.

W imieniu mieszkańców zwracam się z interpelacją dotyczącą stanu technicznego przepustów oraz infrastruktury przydrożnej znajdującej się przy drogach powiatowych na terenie gminy Nowe Ostrowy .
Do interpelacji załączam dokumentację fotograficzną przedstawiającą **trzy różne miejsca oraz trzy różne przepusty** , których stan techniczny budzi poważne zastrzeżenia zarówno pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego , jak i właściwego utrzymania infrastruktury drogowej .

1. Przepust przy drodze powiatowej nr 2183E – miejscowość Ostrowy

Pierwsze zdjęcia dotyczą przepustu znajdującego się przy drodze powiatowej nr 2183E w miejscowości Ostrowy , w bezpośredniej okolicy szkoły .

W tym miejscu widoczny jest **brak właściwego zabezpieczenia przepustu** . Z jednej strony znajduje się stara jakaś metalowa barierka ochronna , natomiast **z drugiej strony nie ma żadnego zabezpieczenia** , co stwarza realne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego , w szczególności pieszych oraz dzieci poruszających się w pobliżu szkoły .

Samo ustawianie tablicy prowadzącej U-3 nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia przepustu , gdyż zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego w takich miejscach stosuje się również bariery ochronne zapobiegające wpadnięciu pojazdu do rowu .

2. Przepust przy drodze powiatowej nr 2144E – miejscowość Mikształ

Drugi przepust znajduje się przy drodze powiatowej nr 2144E w miejscowości Mikształ .

Na załączonych zdjęciach wyraźnie widać **obsuwający się fragment konstrukcji oraz zniszczone elementy infrastruktury przy przepuście** . Warto podkreślić , że jest to **droga niedawno remontowana przez Powiat Kutnowski** , dlatego tym bardziej niepokojące jest , że już na tym etapie pojawiają się widoczne uszkodzenia oraz degradacja elementów przydrożnych . Tu brak nawet oznakowania U-3 .

3. Przepust przy drodze powiatowej nr 2144E – miejscowość Grochów

Trzeci przepust znajduje się również na drodze powiatowej nr 2144E , na odcinku przebiegającym przez miejscowość Grochów .

W tym miejscu infrastruktura przydrożna jest **mocno porośnięta roślinnością i praktycznie niewidoczna** , szczególnie po zmroku . W wielu miejscach elementy przepustu są trudne do zauważenia , co może stanowić poważne zagrożenie dla kierowców .

Na podstawie obserwacji można zauważyć również ślady przetarć wskazujących , że pojazdy mogły już zahaczać o wystające elementy , co potwierdza , że miejsce stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego . W tym przypadku również nawet brak oznakowania U-3 .

Pytania wynikające z interpelacji/zapytania.

1. Czy zarząd Dróg Powiatowych posiada aktualną ocenę stanu technicznego wskazanych przepustów ?
2. Czy planowane są działania polegające na naprawie , zabezpieczeniu lub modernizacji miejsc ?
3. Czy możliwe jest przeprowadzenie przeglądu bezpieczeństwa na wskazanych odcinkach dróg powiatowych ?

W załączniku przekazuję dokumentację fotograficzną .

Z wyrazami szacunku
Emilia Paryż

a) Adres korespondencyjny lub mailowy, na który ma zostać przesłana odpowiedź?

UWAGA:

INTERPELACJA dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla powiatu pozostających w kompetencjach starosty.


Załącznik :



Fotografie przedstawiające przepust przy drodze powiatowej 2183E – OSTROWY





Zdjęcia przedstawiające przepust nr 2 w miejscowości Mikształ droga nr 2144E





Fotografie przedstawiające przepust nr 3 na drodze powiatowej nr 2144E- w miejscowości Grochów

